

	C.E.T. DE CRONFESTU	
	Faune et Flore : risques	
	Type de fiche : Divers	
	Actualisation : le 21 novembre 2007	
	www.issep.be	

Thème	Description des risques potentiels pour la faune, la flore et les zones Natura 2000 présentes dans les environs du C.E.T. de Cronfestu.
Faune et Flore	<p>Le C.E.T. est réhabilité complètement depuis 2006. Il y a des risques probables pour les écosystèmes, dus à l'absence d'un système de collecte des percolats et au mal fonctionnement du système de collecte du biogaz. Ces risques peuvent être causés par les infiltrations des percolats et/ou des biogaz.</p> <p>La caractérisation de ces altérations indirectes par l'air et par l'eau des milieux périphériques n'est pas aisée. Il n'est pas possible de déterminer l'impact du C.E.T. sur la faune environnante au contraire de la flore.</p> <p>Les environs du C.E.T. ne possèdent pas de grand intérêt floristique, susceptible d'être éventuellement altérées par la présence proche d'un C.E.T. Cependant, il a été constaté à de multiples reprises un dépérissement de la flore environnante, plus particulièrement des cultures avoisinantes.</p> <p>Le phénomène de dépérissement de la végétation en périphérie du C.E.T. est surtout localisé de part et d'autre du Chemin des Chauffours. Il atteint la frange boisée (peupliers, érables, ormes, sureaux, aubépines, ...) qui limite le site du côté ouest. La strate herbacée des talus bordant le chemin est également atteinte. Le phénomène s'observe dans une large zone au sein des cultures proches. La zone de dépérissement s'étend jusqu'à 150 mètres des limites du C.E.T. Ce dépérissement s'observe au moins depuis 1993 et a été particulièrement visible en 1994.</p>
Natura 2000	Ce C.E.T. ne présente à priori aucun risque pour la zone Natura 2000 BE32016 située à plus de 2.500 m du site.