

	C.E.T. DE BELDERBUSCH	
	Faune et Flore : risques	
	Type de fiche : Divers	
	Actualisation : le 16 décembre 2010	
	www.issep.be	

Thème : Description des risques potentiels pour la faune, la flore et les zones Natura 2000 présentes dans les environs du C.E.T. de Belderbusch

FAUNE ET FLORE

Lors des dernières campagnes de contrôle réalisées en 2003 et 2008, il a été constaté que la qualité de l'eau rejetée par le C.E.T. (mélange d'eaux épurées et d'eaux de ruissellement issues du C.E.T.) dans le ruisseau au sud était assez médiocre. Les déversements des rejets du centre d'enfouissement technique ont une influence non négligeable sur la qualité de l'eau du Belderbusch. Ce rejet est constitué un risque potentiel pour l'écosystème en aval du point de rejet.

NATURA 2000

Il n'y a pas de risque particulier mis en évidence. Le site Natura 2000 BE33006 se trouve à environ 500 m à l'ouest du site. L'analyse de la source, localisée à l'ouest du C.E.T. (entre celui-ci et la zone Natura 2000) et située en amont piézométrique du C.E.T., montre la bonne qualité de l'eau de cette source.