C.E.T. DE CHAPOIS

Logs des forages

Type de fiche : Géologie et hydrogéologie

Actualisation : le 10 novembre 2006

www.issep.be

Thème : **Description géologique des forages des piézomètres de surveillance du C.E.T. de Happe-Chapois (1)**

	Référence des forages					
Lithologies interprétée	**PZ1(2)**	**PZ2**	**PZ3**	PZ4(2)	PZ5 (3)	PZ6 (3)
Surface Topographique	*±300*	*290,8*	*279,4*	*268,9*	*263,5*	*263,0*
Quaternaire	**?**	**4 m**	**3 m**	**?**	**?**	**?**
Toit du bedrock altéré	*?*			*?*	*?*	*?*
Bedrock altéré	**?**			**?**	**?**	**?**
Toit d'Esneux Sain	*?*	-	*276,4*	*?*	*?*	*?*
Esneux sain	**?**	**0**	**1 m**	**?**	**?**	**?**
Contact Esneux-Famenne	*?*	-	*275,4*	*?*	*?*	*?*
Famenne sain	**?**	**12 m**	**> 18 m**	**?**	**?**	**?**
Fond du forage	*?*	*274,8*	*257,4*	*?*	*?*	*?*

Légende

344 Altitude d'un contact entre deux horizons lithologiques, entre deux formations

0,50 Epaisseur de la couche, de la formation

Famenne

Esneux

Famenne/Esneux indéfférentié

Remarques :

(1) Il y a eu trois campagnes de forages sur le site. La première campagne (Pz1 et Pz4) est antérieure à l'étude d'incidence d'IRCO (1997) mais de date exacte inconnue. La seconde campagne (Pz2 et Pz3) a été réalisée du 08 au 11/07/1997 par IRCO dans le cadre de l'étude d'incidence. Plus récemment (le 07/10/2003) le BEP a fait réaliser deux nouveaux piézomètres (Pz5 et Pz6) et remplacer le piézomètre Pz4.

(2) Les piézomètres initiaux (Pz1 et Pz4) n'existent plus, le Pz4 a été remplacé, pas le Pz1.

(3) Les coupes des forages réalisés lors de la troisième campagne n'ont, à l'heure actuelle, pas été transmis au maître d'ouvrage (BEP). Une demande du BEP auprès du foreur a été introduite pour obtenir ces coupes.

Avertissement

Les renseignements et données de forages repris dans cette fiche proviennent de :

- Burton, O. et Al., 1994 "Etude d'Incidence du site de Happe-Chapois à Leignon", IRCO sprl.