Restauration de la continuité écologique **du ruisseau de Schockville**





En attendant
le saumon ...


Entraves **du passé**





Fragmentation des habitats





Inventaire des atteintes aux cours d'eau

Vallée de l'Attert

Wallonie environnement SPW

Parc naturel DE LA VALLÉE DE L'ATTERT

Commune d'Attert




SPGE
Société Publique de Gestion de l'Eau

Contrat de Rivière · Flussvertrag
Moselle
Our · Haute-Sûre · Attert


PROVINCE DE LUXEMBOURG


MAISON DE L'EAU ATTERT



11 Obstacles

4.3 km





Problématique des canalisations sous voiries

Résolution
des obstacles









Transport **sédimentaire**

Déficit sédimentaire **et érosion**








Ponts compliqués **à remplacer**

14 nichoirs pour cincles plongeurs



Accès à la nature




Mise en valeur **du ruisseau**






Sensibilisation **et panneaux didactiques**



Difficultés rencontrées

Conseils **aux communes**





Résumé **de l'objectif**



Impact souhaité à long terme

