

## C.E.T. de Habay (HAB)

## Fiche descriptive

Généralités	Localisation:	Chemin des Coeuvins
		6720 Habay-la-Neuve.
	Superficie	$X_{min} = 241635$ et $X_{max} = 241698$ ; $Y_{min} = 43630$ et $Y_{max} = 43816$ m. 16 Ha.
	Superficie : Exploitant :	IDELUX Environnement.
	Classe:	C.E.T. de classe 2 et de classe 3.
Exploitation	Autorisations en vigueur	Permis Unique du 05/01/2009 (échéance 09/01/2028) ; PE du 20/12/2012
		autorisant l'arrosage du C.E.T. avec des eaux usées (échéance
	,	09/01/2028); Permis administratif du 10/12/2013 approuvant le PIIPES.
	État actuel :	C.E.T. en exploitation.
Ex	Cellules et phases	Tumulus réhabilité définitivement (2001); Casier A et B réhabilités
	d'exploitation :	provisoirement; Casier C en exploitation.
Percolats et Rejet STEP	Récupération des percolats : STEP sur site :	Oui (réseau de drains par casier, drain périphérique pour le tumulus). Oui (lagune aérée ; nitrification - dénitrification biologique (BIOFOR) ;
	STET sur site.	filtration sur charbon actif; traitement de finition par lagunage).
	Rejet en eaux de surface :	Oui (La Tortrue).
	Rejet à l'égout :	Non.
so.	Nappes présentes :	- Aquifères superficiel et inférieur de la formation des sables marneux de
Eaux Souterraines		Mortinsart.
	D 1 44 4 1	- Aquifère de la formation de Habay.
	Rabattement de nappe :	Oui (dispositif de confinement hydrogéologique à l'intérieur d'un mur
		emboué comprenant 28 chambres de pompage), pour la formation sableuse de Mortinsart.
	Réseau de piézomètres :	31 piézomètres disponibles, dont 10 intégrés au dispositif actuel de
ш	The second of th	surveillance (+ 1 chambre de pompage).
Ŋ	Valorisation du biogaz :	Oui.
	Nombre de puits de gaz :	Tumulus: 11 puits (FD1 à FD11); Casier A: 17 puits (FC1 à FC17);
Biogaz		Casier B: 8 puits (FC18 à FC 26); Casier C: 4 drains de collecte
Bi	Mataum (muissamas)	horizontaux. Remis en état du réseau en 2018.
	Moteur (puissance) : Torchère :	1 (172 kW, remplacement en 2018 de celui de 450 kW). 1.
	Emissions moteurs :	Oui.
ale	Emissions diffuses	
onnement	de biogaz :	Non.
	∢ Qualité de l'air ambiant :	2 Analyseurs en continu des teneurs en méthane.
	Odeurs:	Non.
nvii	Percolat:	Oui.
Surveillance environnementale	Rejets:	Oui (R1 : rejet STEP + R2 : rejet lagune 2500).
		Oui (Tortrue, en amont et en aval du site, Goutaine, ruisseau des Coeuvins).
	Eaux de surface : Eaux souterraines :	Oui (Mortinsart Supérieur : F6S, F12S, F18S; Mortinsart Supérieur +
	Laux souterrailles .	Inférieur : Cp26S+I; Mortinsart Inférieur : F10I, F11I, F12I, F16I, F17I,
Ω		F18I; Formation de Habay: F5P).
	1 <sup>ère</sup> campagne (2005):	Rapport 1480/2006.
	2 <sup>ème</sup> campagne (2008):	Rapport 81/2009.
e P	3 <sup>ème</sup> campagne (2009):	Rapport 235/2010.
ISS	Bilan environnemental des	Pannort 1220/2011
es	eaux souterraines (2011): 4ème campagne (2013):	Rapport 1320/2011. Rapports 4523/2013 (Eau) et 974/2014 (Air).
Campagnes ISSeP	5 <sup>ème</sup> campagne (2016):	Rapport 1562/2016 (Eau).
	5 <sup>ème</sup> campagne (2018):	Rapport 3187/2019 (Eau).
	Campagne émissions	
	surfaciques (2020):	Rapport 1829/2020.
-		